

АКТ
прийому готовності закладу освіти
Чернівецької гімназії № 13 Чернівецької міської ради
до 2023/2024 навчального року

Складений «15» серпня 2023 р.

Повна назва навчального закладу Чернівецька гімназія № 13 Чернівецької міської ради

Рік будівництва 2005

Юридична адреса м. Чернівці, вул. Дібровецька, 5-А

Телефон 0372-54-19-31

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти Т.в.о.директора школи Месенчук Л.М.

Перевірку здійснила комісія відповідно до наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 29 червня 2023 р. №158

Комісією встановлено:

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Наявність документів на право власності на землю та нерухоме майно: **в наявності**

2. Стратегії розвитку закладу освіти **в наявності**:

3. Наявність списків дітей з електронного обліку(ЗДО): _____

4. Наявність проєкту розкладу організованих форм освітнього процесу(ЗДО): _____

5. Наявність книги обліку особового складу працівників(ЗДО): _____

6. Наявність журналу прибуття (вибуття) дітей(ЗДО): _____

7. Інформація:

Кількість педагогів з неповним навантаженням	Кількість педагогів з навантаженням більше 1,0 ставки	Наявність вакансій станом на день об'їзду (предмет – кількість годин)
5	41	Немає

8. Комплектування класів.

2.1. Середня наповнюваність класів становить **28-30**.

2.2. Усього класів **23**, із них 1 – 4-х **10**, 5 – 9-х **13**, 10 – 11-х **0**;

2.3. Усього учнів **668**, із них 1 – 4-х **294**, 5 – 9-х **374**, 10 – 11-х **0**;

2.4. Виконання заходів з оптимізації мережі: оптимізовано класів **0**

2.5. Наявність вільних навчальних приміщень (кількість) **0**.

2.6. Навчання за кордоном та на індивідуальній формі:

Клас	Загальна кількість	З них за кордоном	Планують повернутися з вересня 2023 р.	К-сть учнів, що навчаються на сімейній формі	З них за кордоном	К-сть учнів, що навчаються на екстернатній формі	З них за кордоном
1-А	32	-	-				
1-Б	35	-	-				
2-А	27	-	-				
2-Б	28	-	-				
3-А	26	1	1				
3-Б	30	5	4				
3-В	24	5	4				
4-А	32	1					
4-Б	30	3	1				
4-В	30	-	-				
5-А	29	-	-				

5-Б	25	-	-				
5-В	25	2	1				
6-А	28	3	1				
6-Б	31	-	-				
6-В	33	5	2				
7-А	29	-	-				
7-Б	28	-	-				
7-В	26	-	-				
8-А	26	2	2				
8-Б	31	-	-				
9-А	29	2	1				
9-Б	34	5	2				

9. Комплектування груп (ЗДО):

12.1. На вересень 2022 р. у закладі: _____ груп, _____ дітей,
із них: _____ раннього віку, _____ передшкільного віку; _____ короткотривалих груп, _____ в них
дітей; _____ груп з режимом роботи 12 годин, _____ в них дітей; _____ груп з режимом роботи 24
години, _____ в них дітей _____

10. Стан навчальних кабінетів.

Кабінети (навчальний предмет)	Кількіс ть	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану роботи кабінету		Наявність Правил безпеки і пам'яток для кабінетів	
		повністю	частково	є	немає	є	немає
1-4 класи	10		+	Є		Є	
5-11 класи	13		+	Є		Є	
Іноземна мова	2		+	Є		Є	
Української мови і літератури	2		+	Є		Є	
Історії, правознавства	1		+	Є		Є	
Фізики	1		+	Є		Є	
Біології	1		+	Є		Є	
Математики	1		+	Є		Є	
Інформатики	1		+	Є		Є	

11. Стан STEM-кабінетів/лабораторій: немає

№ з/п	Кабінет/предмет	Лабораторія/предмет	Готовність до проведення навчальної діяльності
	-	-	-

12. Наявність ТЗН, їх стан зберігання:

№	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	Потреба
---	-----------	-----------	--------------	---------

з/п			справні	несправні	
1.	Комп'ютер	35	35		15
2.	Ноутбук	12	11	1	5
3.	Принтер	29	29		5
4.	Ксерокс	0			2
5.	Мультимедійний проектор	8	7	1	2
6.	Мультимедійна дошка	6	6		2
7.	Телевізор	4	4		1
8.	Мультиборд	1	1		2
9.	Акустична система	0			
10.	Веб-камери	1	1		3
11.	Ламінатор	3	3		

14. **Наявність і стан бібліотеки** в наявності, задовільний,

фонд підручників 28 096, художньої літератури 28 873,

періодичних видань 346:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує встановлення	Потребує поточного ремонту
	Приміщення	-	Роутер, Інтернет, Комп'ютер	Потребує

РОЗДІЛ II. ГОТОВНІСТЬ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ:

1. Стан туалетних кімнат:

1.1. Кількість туалетних кімнат 8;

1.2. З них потребують капітального ремонту 1;

1.3. З них потребують поточного ремонту 5;

1.4. Потребують встановлення перегородок 0;

1.5. Потребують встановлення дверцят 0;

1.6. Наявність гарячої проточної води немає;

1.7. Потреба в умивальниках не потрібно, к-сть 0;

1.8. Наявність електросушук для рук в наявності, к-сть 8, потреба 0.

2. Стан та якість ремонту приміщень:

2.1. Проведено капітальний ремонт (приміщення/сума витрат) не проводився;

2.2. Проведено поточний ремонт (приміщення/сума витрат):

- фарбування сходів, фарбування радіаторів опалення, стін коридорів, побілка стелі у коридорах, поточний ремонт фойс, поточний ремонт кабінетів: заступників директора, медичного кабінету, приймальня, поточний ремонт сантехніки, ремонт електромережі (41560 грн.);
- ремонт найпростішого укриття (65863 грн.);
- заміна ламп (72 927 грн.)

№ з/п	Потребують капітального ремонту	Потребують поточного ремонту
	-	Учительської, кабінет соціального педагога, психолога

3. Стан території та її площа задовільний, 2,4 га;

4. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан в наявності, задовільний;

5. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує встановлення	Потребує поточного ремонту
-------	------------	--------------	-----------------------	----------------------------

	+	-	-	-
--	---	---	---	---

6. Стан прилеглої території:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+	-	-	Асфальтне покриття

7. Наявність спортзалів для різних вікових груп 2, їх стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

8. Спортспорти, їх стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

9. Спортмайданчики, стадіони їх розміри 130 x22, 80x50 м та технічний стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

10. Стан покрівлі:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			Потребує

11. Тип освітлення люмінісцентне, забезпеченість освітлення в приміщеннях згідно з нормами:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

12. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж й заземлення в наявності:

13. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Система опалення: (котельня, теплоцентраль, пічне, тепловпункт)

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

Водопостачання (централізовано, колодязь, резервуар):

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

Електропостачання (газопостачання):

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту

	+			
Каналізація (<u>центральна</u> , яма на вигріб):				
№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+		+	

14. **Наявність планів/заходів підготовки закладу до опалювального сезону: в наявності (наказ № 103 від 10.07.2023 р.):**

15. Використання коштів (за період з 01.01.2023):

- Бюджетних 180 350 грн. (сто вісімдесят тисяч триста п'ятдесят гривень)
- Батьківських 0

РОЗДІЛ III. СТАН ХАРЧОБЛОКУ, ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ТА МЕДКАБІНЕТУ:

1. **Забезпеченість харчоблоку технологічним обладнанням:**

№ з/п	Назва обладнання	Наявність/кількість	Технічний стан	Потреба в закупівлі/ремонті
1.	Електрична сковорідка	1	Задовільний	
2.	М'ясорубка	1	Задовільний	
3.	Картопличастка	1	Задовільний	
4.	Овочерізка	1	Задовільний	
5.	Протирочна машина	0		1
6.	Холодильники	2, 1 холодильна камера	Задовільний	
7.	Морозильні камери	1	Задовільний	
8.	Тістомісильні машини	1	Задовільний	
9.	Слайсери	0		2
10.	Хліборізки	0		1
11.	Тостер	0		1
12.	Електрична сковорідка			
13.	М'ясорубка	1	Задовільний	
14.	Стелаж для посуду	В наявності	Задовільний	

2. **Наявність обідньої зали (ЗЗСО) в наявності, кількість посадкових місць **200**, санітарний стан задовільний, умови для дотримання правил особистої гігієни створені, графік харчування учнів в наявності, відстань між столами та розміщення за ними учнів **1 м 50 см**;**

3. Запровадження системи ХАССП немає

4. Санітарний стан харчоблоку

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			

4.1. Підсобні приміщення харчоблоку:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			+

5. Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої в наявності. Аналіз води (Акт від № 586 від 26.07.2023).

6. Умови для миття рук працівниками харчоблоку добрі.

7. Санітарний стан буфетних у групах (кількість відсутній):

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту

8. Організація питного режиму: організовано

9. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: приписів не було

10. Наявність і стан обладнання медичного кабінету:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	+			Потребує

IV. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕХНОГЕННА, ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

Найменування фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСПЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключення до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	М.Чернівці, вул.Дібровецька, 5-А	1000	Так	Так	Так	Готовий

2. Наявність, кількість і стан протипожежного обладнання:

№ з/п	Засоби Заходи	Наявність		Кількість	Стан	
		так	ні		задовільний	незадовільний
1.	Система АПС (автоматичного пожежогасіння)		ні			
2.	Вогнезахисна обробка горищ	Так				
3.	Протипожежні двері на горище	Так		4	Задовільний	
4.	Протипожежні стени/ щити	Так		1	Задовільний	
5.	Вогнегасники	Так		27	Задовільний	
6.	Протипожежні крани		Ні			

7.	Інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації	Так		Згідно потреби		
8.	Забезпечення наглядною агітацією, навчання з питань пожежної безпеки	Так		2		
9.	Проведення замірів опору ізоляції	Так		1	Задовільний	
10.	Облаштування 2-го евакуаційного виходу	Так		10	Задовільний	

3. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної	кількість	відсоток від загальної	
Працівники	72	-	-	72	100%	
Здобувачі освіти	668	-	-	668	100%	

4. Організація охорони закладу освіти:

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) **наявні**

5. Документи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах) **в наявності**;

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону:

при умові дотримання правил пожежної безпеки та виконання вимог ДСНС
ДСНС при умові дотримання санітарних заходів

Голова комісії:

Юрій ЛЕСЮК

Заступник голови комісії:

Ірина ТКАЧУК

Члени комісії:

Альона ОНОФРЕЙ

Денис КРУГЛЕЦЬКИЙ

Надія ШЕВЧЕНКО

Любов ГАВРИЛОВА

Руслан ФЕДЮК

Олена СТАНКУС

Любов ЧОБАНЮК

Денис РОТАР

Олена КАЛИНЮК

Євгенія КОРНЕЙЧУК

Руслан ЄНАКІ

Представник ДСНС

Представник дитячої поліклініки

Представник Держпродспоживслужби

Ознайомлений:

Т.в.о.директора гімназії



Лариса МЕСЕНЧУК