

АКТ
прийому готовності закладу освіти до 2024/2025 н.р.
Чернівецької гімназії № 13 Чернівецької міської ради

Складений «01» серпня 2024 р.

Повна назва закладу освіти Чернівецька гімназія № 13 Чернівецької міської ради

Рік будівництва 2005

Юридична адреса м. Чернівці, вул. Дібровецька, 5-А

Телефон (0372) 54-19-31

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти т.в.о.директора МЕСЕНЧУК Лариса Миколаївна

Перевірку здійснила комісія відповідно до наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 14.06.2024 р. №184

Комісією встановлено:

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

- Наявність документів на право власності на землю та нерухоме майно: **в наявності**
- Стратегії розвитку закладу освіти **в наявності**;
- Наявність списків дітей з електронного обліку (ЗДО): _____
- Наявність проєкту розкладу організованих форм освітнього процесу (ЗДО): ____
- Наявність книги обліку особового складу працівників (ЗДО): _____
- Наявність журналу прибуття (вибуття) дітей (ЗДО): _____
- Інформація:

Кількість педагогів з неповним навантаженням	Кількість педагогів з навантаженням більше 1,0 ставки	Наявність вакансій станом на день об'їзду (предмет – кількість годин, <i>прописом</i>)
3	29	0

8. Комплектування класів (ЗЗСО):

Середня наповнюваність класів становить 27, 25.

Усього класів 24, із них 1 – 4-х 10, 5 – 9-х 14, 10 – 11-х 0;

Усього учнів 654, із них 1 – 4-х 274, 5 – 9-х 380, 10 – 11-х 0;

Виконання заходів з оптимізації мережі: оптимізовано класів 0.

Наявність вільних навчальних приміщень/класів (кількість) 0.

Навчання закордоном та на індивідуальній формі:

Клас	Загальна кількість учнів	З них за кордоном	Планують повернутися з вересня 2024р.	К-сть учнів, що навчаються на сімейній формі	З них закордоном	К-сть учнів, що навчаються на екстернатній формі	З них закордоном
1-А	24	0					
1-Б	24	0					
1-В	24	1	-			1	1
2-А	33	0			0		
2-Б	32	0			0		
3-А	26	1	-			1	1
3-Б	26	0					

4-А	27	0					
4-Б	30	0					
4-В	28	0					
5-А	32	0					
5-Б	28	0					
5-В	28	0					
6-А	25	0					
6-Б	24	0					
6-В	24	0					
7-А	28	0					
7-Б	30	0					
7-В	29	0					
8-А	27	0					
8-Б	28	0					
8-В	20	0					
9-А	26	0					
9-Б	31	0					

Кількість учнів закладу освіти (крім тих, які здобувають освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) 652 проектна місткість 804.

9. Комплектування груп (ЗДО):

На вересень 2024 р. у закладі: _____ груп, _____ дітей,
із них: _____ раннього віку, _____ передшкільного віку; _____ короткотривалих груп, _____ в них дітей; _____ груп з режимом роботи 10,5 годин, _____ в них дітей; _____ груп з режимом роботи 12 годин, _____ в них дітей _____

10. Стан навчальних кабінетів.

Кабінети (навчальний предмет)	К-сть	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану роботи кабінету		Наявність Правил безпеки і пам'яток для кабінетів	
		повністю	частково	є	немає	є	немає
1-4 класи	10		частково	є		є	
5-11 класи	14		частково	є		є	

11. Стан STEM-кабінетів/лабораторій: немає

№ з/п	Кабінет/предмет	Лабораторія/предмет	Готовність до проведення навчальної діяльності

12. Наявність ТЗН, їх стан зберігання:

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі		Потреба
			справні	несправні	
1.	Комп'ютер	35	35	0	15
2.	Ноутбук	12	11	1	5
3.	Принтер	30	30	0	5
4.	Ксерокс	0	0	0	0
5.	Мультимедійний проектор	8	7	1	6
6.	Мультимедійна дошка	6	6	0	2
7.	Телевізор	4	4	0	0
8.	Мультиборд	1	1	0	2

9.	Акустична система	0	0	0	0
10.	Веб-камери	1	1	0	3
11.	Ламінатор	3	3	0	0

13. Наявність і стан бібліотеки в наявності, задовільний.

Фонд підручників(к-сть) 24 463, художньої літератури(к-сть) 24 900 періодичних видань (к-сть) 0;

Актуальність бібліотечних фондів, забезпечення їх оновлення задовільно

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує встановлення	Потребує поточного ремонту
	Приміщення	-	Роутер, Інтернет, Комп'ютер	Потребує

РОЗДІЛ II. ГОТОВНІСТЬ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ:

1. Стан туалетних кімнат:

1.1. Кількість туалетних кімнат 8;

1.2. З них потребують капітального ремонту 0;

1.3 них потребують поточного ремонту 2;

1.4. Потребують встановлення перегородок 0;

1.5. Потребують встановлення дверцят 0;

1.6. Наявність гарячої проточної води немає;

1.7. Потреба в умивальниках немає потреби, к-сть 0;

1.8. Наявність електросушок для рук в наявності, к-сть 8, потреба 0.

2. Стан та якість ремонту приміщень:

2.1. Проведено капітальний ремонт (приміщення/сума витрат) туалетна кімната, 140 тис. 938 грн.;

2.2. Проведено поточний ремонт (приміщення/сума витрат) проведено поточний ремонт обідньої зали – 6 тис. 300;

№ з/п	Потребують капітального ремонту	Потребують поточного ремонту
1.		Учительська кімната
2.		Спортивна зала № 1
3.		Спортивна зала № 2

3. Стан території та її площа задовільний; 2,4 Га;

4. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан в наявності, задовільний;

5. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує встановлення	Потребує поточного ремонту
	Задовільно	0	-	-

6. Стан прилеглої території:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			Асфальтове покриття

7. Наявність спортзалів для різних вікових груп 2, їх стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	задовільно			+

8. Спортспоруди, їх стан:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			

9. Спортмайданчик(и), розмір(и) 80x50 стадіон(и), розмір(и) 130x22 та технічний стан задовільний:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно		0	0

10. Стан покрівлі:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			

11. Тип освітлення, забезпеченість освітлення в приміщеннях згідно з нормами:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			

12. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж й заземлення в наявності;

13. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Система опалення (котельня, теплоцентраль, пічне, тепловий пункт): теплоцентраль

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			

Водопостачання (централізовано, колодязь, резервуар): централізовано

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			

Електропостачання (газопостачання):

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			

Каналізація: (центральна, яма на вигріб): центральна

	Задовільно			+
--	------------	--	--	---

Стан стін приміщень закладу (наявність, відсутність щілин, тріщин, деформацій, ознак ураження грибком) задовільний, щілини, тріщини, деформації відсутні, ознак ураження грибком немає

Безпечність матеріалів, що використовуються для оздоблення приміщень закладу освіти відповідають вимогам

Стан підлоги санітарних вузлів та умивальних кімнат (повинна вистилатися неслизькою керамічною або мозаїчною шліфованою плиткою) задовільний

Стан підлоги усіх приміщень (повинна мати стійкість до застосування дезінфекційних засобів, бути вологостійкою та не слизькою, не мати щілин, дефектів, механічних пошкоджень) задовільний

Стан навчальних меблів (наявність гострих кутів, сколів, пошкоджень та зношення) задовільний

Навчальні приміщення для учнів 1-4 класів та навчальні приміщеннями для учнів 5-9 класів розміщуються на I та II поверхах.

14. Наявність планів/заходів підготовки закладу до зими і опалювального сезону: в наявності, наказ № 97 від 01.07.2024;

15. Використання коштів (за період з 01.01.2024):

- Бюджетних 143 тис. 311 грн.

- Позабюджетних 0

РОЗДІЛ III. СТАН ХАРЧОБЛОКУ, ОБІДНЬОЇ ЗАЛИ ТА МЕДКАБІНЕТУ:

1. Забезпеченість харчоблоку технологічним обладнанням:

№ з/п	Назва обладнання	Наявність/кількість	Технічний стан	Потреба в закупівлі/ремонті
1.	Електрична сковорідка	1	Задовільний	
2.	М'ясорубка	1	Задовільний	
3.	Картоплечистка	1	Задовільний	
4.	Овочерізка	1	Задовільний	
5.	Протиручна машина	0		1
6.	Холодильники	2	Задовільний	
7.	Морозильні камери	1	Задовільний	
8.	Тістомісильні машини	1	Задовільний	
9.	Слайсери	0		2
10.	Хліборізки	0		1
11.	Тостер	0		1
12.	Електрична сковорідка	1	Задовільний	
13.	М'ясорубка	1	Задовільний	
14.	Стелаж для посуду	В наявності	Задовільний	

2. Наявність обідньої зали (ЗЗСО) в наявності,

кількість посадкових місць 200, санітарний стан задовільний,

умови для дотримання правил особистої гігієни створені,

графік харчування учнів в наявності, відстань між столами та розміщення за ними учнів 1,5 м;

3. Запровадження системи ХАССП запроваджено

4. Санітарний стан харчоблоку

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
-------	------------	--------------	-------------------------------	----------------------------

	Задовільно			
--	------------	--	--	--

4.1. Підсобні приміщення харчоблоку:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно			

5. Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої в наявності. Аналіз води Акт № 123 (від 05.07.2024 № 123).

6. Умови для миття рук працівниками харчоблоку добрі.

7. Санітарний стан буфетних у групах (кількість відсутні):

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту

8. Організація питного режиму: організовано

9. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: виконано, вих. № 210 від 21.06.2024

10. Наявність набору виробничих приміщень, технологічного обладнання та його розміщення в наявності

11. Наявність перед приміщенням їдальні, буфету умивальників із розрахунку один на 40 місць в наявності

12. Наявність поряд з умивальниками диспенсерів з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники) в наявності

13. Відстань між обідніми столами і роздачею чи вікном (дверима) для прийому брудного посуду становить не менше 200 см; між рядами обідніх столів 100 см; між обідніми столами і стіною 40 см згідно вимог

14. Запас кальциновані соди та мила або інших миючих засобів в наявності

15. Наявність столового та кухонного посуду (використання забороненого поцербленого, емальованого, алюмінієвого столового посуду і пластмасового столового посуду багаторазового використання) в наявності

16. Використання приміщень їдалень (харчоблоку), роздаткових, буфетів не за призначенням не використовуються не за призначенням.

17. Водопостачання (централізоване або децентралізоване) централізоване

18. Забезпечення холодною і гарячою проточною водою приміщень їдальні (харчоблоку), буфету забезпечено

19. Відповідність води питної на харчоблоці, буфеті вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 відповідає вимогам.

20. Наявність лабораторних досліджень води (дата, результат) в наявності, 08.07.2024, відповідає вимогам

21. Наявність миючих та дезінфекційних засобів в наявності

22. Наявність спеціального одягу та необхідних умов для дотримання правил особистої гігієни працівників їдалень (харчоблоків), буфетів в наявності

23. Маркування по п.22 в наявності.

24. Наявність медичного огляду працівників їдальні (харчоблоку), буфету в наявності

25. Кількість працівників закладу 3, із них пройшли медичний огляд 3, не пройшли 0, причина-

26. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: виконано

27. Наявність і стан обладнання медичного кабінету:

26. Стан виконання приписів спеціалістів Держпродспоживслужби за минулий навчальний рік: виконано

27. Наявність і стан обладнання медичного кабінету:

№ з/п	Задовільно	Незадовільно	Потребує капітального ремонту	Потребує поточного ремонту
	Задовільно		-	-

28. Зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів наявність окремих приміщень в наявності

Інвентар повністю (повністю/частково) промаркований.

Для прибирання санітарних вузлів виділений окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо – так /ні.

29. Наявність в санітарних вузлах підведеної до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила в наявності

Санітарні вузли для 1-4 класів обладнані дитячими унітазами / чашею Генуя обладнані
У санітарних вузлах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які розміщуються на кожному поверсі закладу освіти, передбачено/не передбачено спеціально обладнану кабінку для використання її особами з інвалідністю, у тому числі тими, що пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць чи інших засобів.

Наявність санітарного (санітарних) вузлу (вузлів) для педагогічних працівників в наявності

IV. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕХНОГЕННА, ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні (дата підписання)	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)	Потреба в проведенні ремонту (короткий опис)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключення до мережі Інтернет, так/ні (швидкість)			
Сховище							
Протирадіаційне укриття							
Споруда подвійного призначення							
Найпростіше укриття	м.Чернівці, вул.Дібровецька, 5-А	1000	Так	Так	Так	готовий	Немає потреби

2. Наявність, кількість і стан протипожежного обладнання:

№ з/п	Засоби Заходи	Наявність		Кількість	Стан		Заходи ПБ відповідно припису ДСНС	
		так	ні		задовільний	незадовільний	виконані	не виконані
1.	Система АПС (автоматичного пожежогасіння)		ні					
2.	Вогнезахисна обробка горіщ	Так		4	Задовільний			
3.	Протипожежні двері на горіще	Так		1	Задовільний			
4.	Протипожежні стенди/ щити	Так		27	Задовільний			
5.	Вогнегасники	Так						
6.	Протипожежні крани		ні					
7.	Інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації	Так		Згідно потреби				
8.	Забезпечення наглядною агітацією, навчання з питань пожежної безпеки	Так		2				
9.	Проведення замірів опору ізоляції	Так		1	Задовільний			
10.	Облаштування 2-го евакуаційного виходу	Так		10	задовільний			

3. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальн	кількість	відсоток від загальн	
Працівники	70	-	-	70	100%	
Здобувачі освіти	654	-	-	654	100%	

4. Організація охорони закладу освіти:

- наявність тривоної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) **в наявності**
- фізична охорона (наявні / не має) **в наявності**
- огорожа закладу (наявні / не має/потребує ремонту) **в наявності**

5. Документи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки

життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах) в наявності

V. БАСЕЙН

Наявність басейну відсутній

(вимоги: внутрішня поверхня дна та стін ванни басейну повинна бути не гладка, не слизька. По периметру ванни басейну обхідна доріжка – (є чи відсутня) _____

Ванна басейну заповнюється питною водою – так чи ні.

Температура води у ванні _____ (26-27 °C),

а температура повітря в залі _____ (на 1-2 °C вища від температури води у ванні).

Наявність прохідного душу для ніг з безперервним потоком проточної теплої води в місцях виходу з душової на обхідну доріжку 0.

Наявність душових 0

Наявність стаціонарних чи побутових фенів 0

Знезараження води 0

(необхідно знезаражувати додаванням хлору, або іншими дезінфекційними зареєстрованими засобами)

ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ:

Горішківське вишче санітарного законодавства: потребує проведення капітального ремонту приміщення гарячого водопостачання гаряча вода у туалетних кімнатах не всі туалети: кабінки розбиту: офіційно, потребує ремонту міноміди: доріжки (асфальтні)

*Відкрито: Високі: наслідок: № 1522 09.07.18
Високі: "Риба: ДЖ, м.Вас: ТВЗ"
Л.Роз*

Голова комісії:

Юрій ЛЕСЮК

Заступник голови комісії:

Ірина ТКАЧУК

Члени комісії:

Денис КРУГЛЕЦЬКИЙ

Надія ШЕВЧЕНКО
Альона ОНОФРЕЙ
Данііл СТРЕКАЧОВ
Олена СТАНКУС
Руслан ФЕДЮК
Любов ЧОБАНЮК
Юлія ПОНІПАЛЯК
Надія ШЕВЧУК
Анастасія ГОЛОВАЧ
Денис РОТАР
Руслан ЄНАКІ

Представник Держпродспоживслужби
Представник ДСНС
Представник Міської дитячої поліклініки

Ознайомлена:
Г.в.о. директора



Лариса МЕСЕНЧУК